

令和3年7月8月豪雨被害状況報告

2021.10.8

トレイル委員会 竹内

杉谷川・花谷川補修は完了。杉谷川上流部土砂崩れ対策希望。鹿ヶ谷補修10月13日予定(予備日10月27日)

G-21) 令和3年7月・8月豪雨被害状況

A) ◇杉谷川徒渉部(標識東山No. 68付近)

状況1: 令和3年7月豪雨により護岸が崩れ、標柱が崩れかかり、徒渉部の川幅が拡大、川底は歩行困難になる。

処置: 令和3年7月28日(水)西組臨時作業で補修完了。標柱位置変更のため、道と坂の登りの角度に違和感があるため、標識を新規製作する手配をすることにした。新規標識はMICEに依頼して8月に完成。



2021.7.28 東山 No.68 橋位置変更・護岸整備・標柱移動(1)

標柱移動(2)



道確保(3)



ステップ設置(4)

状況２：令和３年８月豪雨（８月２０，２１日）に再度豪雨被害発生。

確認：トレイル委員より被害状況複数報告あり。連続豪雨の可能性・委員の健康確保・緊急事態宣言中・緊急性がない・大規模補修が必要のため委員確保困難などの理由で緊急宣言終了後作業に決定。




2021.8.21 東山 No.68 川幅拡大

同

計画：令和３年９月１０日に１０月６日臨時作業実施することをトレイル委員に連絡。

状況３：令和３年９月２４日に岳連より、左京消防署荒木氏より９月２１日現地で８０歳男性遭難救助事例の報告あり。

状況４：令和３年１０月６日（水）臨時パトロール時、上流部に土砂崩壊を確認（写真）。土石流が発生して徒渉部に被害発生させていることを確認。豪雨の度に被害発生させるので「砂防ダム」等の行政（京都府・京都市・修学院区）の緊急対策が必要なが判明しました。



R3. 10. 6 杉谷川上部土砂崩壊（土石流発生）

処置:標識交換(写真)、仮設橋設置、徒渉部整備。ステップ確保。案内補助標識設置、侵入防止テープ取付。10月8日、MICEおよび岳連に報告しますので対応願ひ致します。



R3.10.6 東山 No.68 標識交換 R3.10.6 東山 No.68 徒渉部補助標識設置(テープ取付)



R3.10.6 杉谷川仮橋取付



同左

◇花谷川徒渉部

状況:令和3年7月豪雨により橋が流される。

処置:令和3年7月28日(水)西組臨時作業で補修完了

音羽川支流東から「黒目谷川」「花谷川」「杉谷川」



東山 No.67～68 音羽川支流橋補強

B) 鹿ヶ谷 倒木有。橋に小枝ひっかかり。パトロール時に処置予定。10月13日
(水) 予定、予備日10月27日(水)



2021.8.21 鹿が谷 倒木



2021.8.21 楼門の滝下方 枝引っ掛かり