

京見峠～上ノ水峠台風21号被害対応 2017.11.9



倒木による山道崩壊 №71～72



橋を架け修復



倒木処理途中



倒木数本



倒木処理済み



倒木処理中



頭上倒木注意テープ巻き付け



ヒノキ根上がりにより山道半壊
(通行注意)



ヒノキ、松の倒木



ヒノキに頭上注意テープ巻き付け



松、ヒノキ、ソゴ多数倒木



通行可能程度に処理



松の倒木処理中



杉倒木により根こそぎ山道崩壊(未処理)



上ノ水峠付近、松の倒木数本



処理済、頭上注意テープ巻き付け