

# 台風21号被害対応処置 2017. 10.30~11.2



北山西部: 福ヶ谷林道倒木と崖崩れ: 通行止め



北山No85倒木注意・通行止看板設置



北山No68京見峠: 倒木注意・通行止看板設置



北山№67-3長谷川:倒木注意・通行止看板設置



千束登り口:倒木注意・通行止看板設置



西山№32:通行注意看板設置



西山№26:倒木根切り、山道整備



西山№26:倒木によりフェンスが山道を塞いでいる(通行可)



北山東部:薬王坂倒木通行可処理



北山№37～38山道を越え田畑に倒木刺さる



北山№30～33大木横たわる未処理通行可



江文峠№31～33植林帯倒木未処理