

# 上の水峠崩落による通行止めおよび迂回路表示(1) 2018. 07. 11



№76側の上の水峠崩落現場



№76前分岐にて通行止め、迂回路表



№75前に中川方面迂回路表示



中川方面東海自然歩道の路面状況



林道分岐点に中川方面迂回路表示



林道菩提の滝、沢の池線通行止め地点に迂回路表示



林道中川沢の池線の崩落地



No.79上の水峠方面通行止めと迂回路表示



No.77祠側からの崩落地



No77祠前にて通行止め表示



坂尻登山口に通行注意表示